

ESPECIFICACIONES

Marca:

3M

Usos:

- Soldadura
- Corte con soplete
- Metal colado
- Exposición al plomo, asbesto, cadmio y arsénico

Tallas:

No aplica

Certificaciones:

- Filtro P100



Filtro P100 para partículas y gases ácidos / Mod. 2096

Filtro para partículas P100 aprobado para la protección contra polvos y neblinas con o sin aceite. Máxima eficiencia de filtrado en áreas con niveles molestos de gases ácidos. Reducción de plomo, asbesto, cadmio, arsénico y MDA. Compatible con los respiradores de la serie 5000 o cartuchos de la serie 6000 con adaptador 3M 502. También se puede usar con máscaras serie 6000, 7000 y FF-400.